

Equipamiento afectado:	Servidores precargados Elastix
Importancia:	Baja

Descripción del problema detectado:

En algunos servidores precargados Elastix servidos se ha detectado un parámetro incorrectamente establecido en la BIOS de los servidores utilizados (HP Proliant ML110). A consecuencia de dicho parámetro el rendimiento de lectura/escritura a disco es inferior al que un correcto ajuste permitiría. Este error no se considera importante ya que no afecta al uso normal del sistema, pero se recomienda seguir los pasos de resolución indicados a continuación.

Solución del problema:

- 1.- Pulsar F10 durante la carga de la bios.
- 2.- Navegar dentro de la bios a Advanced > Chipset control.
- 3.- Cambiar el valor en Native mode operation a ( Serial ATA).